その基板クリーナー、本当に今も“性能通り”働いていますか？

見えない劣化が不良と無駄を生む前に、早期診断のご提案です


～クリーニング性能評価 のご案内～





基板クリーナーは、下記の主要部品が経年劣化していきます。
しかし 多くは外観からでは劣化を判断しづらく、
静かに進行していく のが特徴です。


- ☑ ブラシ
- ☑ 主要軸/ギア/プーリ関係
- ☑ クリーニングゴムロール
- ☑ イオナイザ
- ☑ センサー他

外観では劣化を見分けにくいため
気づかないうちに清掃性能が
低下している可能性があります。









特に、一度も点検を実施していない場合に起こりやすいリスク があります

- □ クリーニング精度の低下
- □ 異物残りによる不良発生
- □ 手直し・再洗浄コスト増加
- □ ライン停止リスク


不具合発生前に診断することにより、
品質・生産性・コストを最適な状態に保てます。

※無理な更新・交換提案はいたしません。

UNITECH
ユニテク株式会社
〒359-1152 埼玉県所沢市北野1-25-10
[MAIL] watanabe@unitechkk.co.jp
[URL] https://unitechkk.co.jp/

「クリーニング性能チェックのご相談」
お気軽にご連絡ください

04-2949-9151
FAX 04-2949-9191



弊社製クリーナーはトラブルの少ない装置ではございますが、
主要クリーニング部品の経年摩耗や劣化により気づかないうちに
クリーニング性能が低下している傾向がございます。

清掃性能が低下すると、異物付着などの品質不良に繋がり
ライン停止やクレーム発生など想定外の大きな損失を招く場合があります。

そのため故障が発生してから対応するのではなく
事前点検による予防保全が最も効果的な品質維持策と考えております。

この様なお客様におすすめします

1 10年以上ご使用
＊定期点検未実施の場合

2 異物付着不良が増えた
＊原因が特定できない

3 予防保全の取り組み
＊点検履歴を残したい

性能評価を実施するメリット

1.品質維持・不良防止
2.ライン停止リスク低減
3.設備寿命の延長
4.点検履歴管理による安心運用

性能評価実施内容（現地にて実施）

1.クリーニング精度チェック
2.主要部品の摩耗・交換要否確認
3.イオナイザ性能チェック
4.設備状態レポート提出（写真付き）
＊レポートは後日ご提示いたします

- 初回限定価格 -

点検料金：55,000円（税込）

※出張費等は別途となります
※所要時間：約半日
※ライン停止時間は最小限

不具合発生前の事前点検により
品質・生産性・コストを守る最も効果的な対策が可能となります。